

技术要求

1. 极数: 4, 6极;
2. 电源: 220V / 50Hz;
3. 绝 等级: B级;
4. 引出线为RV90 0.5mm², 外套金